

Инструкция по установке USB-драйверов для MINI-T 400ME, MINI-T 51.01, MINI-T 61.01, МИНИ-ФП 54.01, МИНИ-ФП 81.01


USB-драйверы для подключения аппаратов с КСЕФ (MINI-T 51.01, MINI-T 61.01, МИНИ-ФП 54.01, МИНИ-ФП 81.01) можно скачать по ссылкам:

- для кассовых аппаратов (MINI-T 51.01, MINI-T 61.01): http://img.unisystem.ua/files/6/MINI-TXX_USB-driver.zip
- для фискальных регистраторов (МИНИ-ФП 54.01, МИНИ-ФП 81.01): http://img.unisystem.ua/files/11/MINI-FPXX_USB-driver.zip


Покажем на примере установки драйвера для фискальных регистраторов (процедура установки драйвера для кассовых аппаратов аналогична, за исключением того, что для кассовых аппаратов одинаковы драйвера для Win XP и Win 7).

Распакуйте архив со скачанными драйверами в любую удобную вам директорию.


Подключите аппарат USB-кабелем. Операционная система (далее - ОС) выдаст сообщение об обнаружении нового устройства:




Щелкните на это сообщение и отмените автоматическую установку драйвера из Центра обновлений Windows:




Подтвердите отмену:




И закройте появившееся окно.




Далее войдите в "Диспетчер устройств": в меню "Пуск" выберите пункт "Компьютер":




В открывшемся окне зайдите в меню "Свойства системы":




В новом окне слева кликните на пункт "Диспетчер устройств" (Обратите внимание: данное действие, как и все последующие, требует прав администратора):



Подключенный аппарат пока что не определился ОС и находится во вкладке "Другие устройства":




Кликните на "Неизвестном устройстве" правой кнопкой мыши и выберите пункт "Свойства":




Открытие страницы свойств для выделенного объекта.


Вам откроется окно свойств, в котором необходимо выбрать пункт "Обновить драйвер":




В появившемся окне выберите пункт "Выполнить поиск драйверов на этом компьютере":




Дальше - "Выбрать драйвер из списка уже установленных драйверов":




Откроется окно выбора типа устройства:




В нем необходимо найти и выбрать пункт "Порты (COM и LPT)", и нажать кнопку "Далее":




В появившемся окне кликните на кнопку "Установить с диска"




Нажмите "Обзор":




И выберите путь к распакованным вначале файлам драйверов, выберите файл драйвера и нажмите "Открыть":





В строке внизу появится путь к файлу драйвера, а вам необходимо нажать "Ок":




ОС определит название устанавливаемого драйвера, и Вы сможете нажать далее для продолжения установки:




Далее подтверждаем желание установить драйвер из неизвестного источника:




Ожидаем завершения процесса установки:




И видим сообщение об успешном завершении процедуры:





Теперь подключенное устройство отображается в "Диспетчере устройств" в списке COM-портов:



Запомнив номер COM-порта, можно подключиться к аппарату по USB с помощью любых программ.

Приятной работы!